

TDA7491KIT組立説明書における補足と訂正

< 訂正 >

部品表一覧

電解コンデンサの規格表示が部品と異なる。

PARTS NO, 23 25V 1000 μ F、NO, C29 50V 10 μ Fが正解です。

部品表一覧

メタライズドフィルムコンデンサ 50V 0.47 μ F において数量6に対して、PARTSNO, が4個しか記載がない。

PARTSNO, C20、C26が記載落ちしておりました。

付属機能について

スタンバイ機能(SW1)について:スイッチをON(ジャンパーをON側でショート)しても機能しない。

スイッチをOFF(ジャンパーをOFF側でショート)が正解です。(説明書通りにジャンパーしてください。)

基本接続図

入力端子の番号の記載がない。 上から J1 - R - 1 J1 - R - 2 となります。

< 補足 >

入力側の接続方法がわからない。

右記ご参照ください。(黒線参照)

四角の中にある2つの端子で説明しております。

ゲイン設定がわからない。(ノイズが発生する)

取扱い説明書では、ゲインレベルを20dbにて説明しております。本キットは音源を、ヘッドフォン出力からとることを想定しております。

設計が、デフィアレンシャル入力設計になっております。

オーディオ機器のLINE - OUTより音源をとる場合は、ジャンパーを26db設定にしてください。また、入力のGNDを

右記の通り、基板上のSGN - GNDへ接続を追加してください。(点線参照)

